

	2018	2019	2020	2021	2022
Cykel-/barnevognsskur + affaldsområde					
Udskiftning af faldstamme og stigerør	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Undersøgelse isolering mellem kælder/stue	50.000				
Isolering af etageadskillelse		250.000	250.000	250.000	
Efterisolering gulv mod port	13.000				
Isolering af rør varmtvandsrør og komponenter i kælder varmecentral	11.000				
Isolering af varmfordelingsrør og komponenter i varmecentral og kælder	11.000				
Isolering af vinduesbrøstninger					500.000
Fugearbejde, kælder mod gård	25.000				
Fugearbejde, port	15.000				
Afskærmning mod nabogrunden	250.000				
Rensning af tagrender	30.000		30.000		30.000
Kældervinduer/døre mod gård, 42-56					320.000
Kældervinduer/døre mod gård, 58, 60, 65, 67				160.000	
Maling af kældergange				60.000	
Ny vaskemaskine		50.000			
Varmevandspumpen, varme	9.000				
Varmevandspumpen, varmt vand	17.000				
TOTAL	531.000	400.000	380.000	570.000	950.000

Fond

Mur til naboejendom

Vinduesbrøstninger

Renovering af kælderskakte

Huskeseddel

Prioritering af opgaver

Isolering - diskutere hvad der skal gøres. Er der andre alternativer?